
AGIP MINERARIA
SERVIZIO GEOLOGICO
CANTIERE di
POZZO N°
3
PAGLIETA
1
Profilo aggiornato al 20-XII-1960
Dal P.M. A. SCARPA
Completato da " A. SCARPA
Geologo di cantiere SR. E. LOPEZ
Visto dal Geologo Capo Distretto
Impianto NATIONAL 75
Perforazione dal 28-IX-1960
al 20-XI-1960
Quota s.l.m. 3 m
Quota tavola rotary 6 m
Altezza piano rotary 3 m
Base tavola 0 m
Diametro
Profondità
Litologia
DIAGRAMMA SCHLUMBERGER
RESISTIVITÀ
DESCRIZIONI LITOLOGICHE
PROVE
CAROTAGGI
PERFORAZIONE
OSSERVAZIONI
ACQUA
CAROTAGGIO
Nessuno.
PERDITE DI PRESSIONE
CEMENTAZIONE
Nessuna.
DEVIAZIONE
Nessuna.
CAMPIONI DI FONDO
Nessuno.
CAMPIONI DI PARETE
Nessuno.
CARATT. DEI CAMPIONI
Nessuno.
ANOMALIE
Nessuna.
MANIFESTAZIONI
Nessuna.
STRUMENTI DI REGISTRAZIONE
Nessuno.
Controllo della deviazione
Nessuno.
CARATT. DI FORMA
Nessuno.
DATUM
Nessuno.
PROVE DI STRATI IN FORMAZ
Nessuno.
PROVE DI STRATI IN COLONNA
Nessuno.
CARATT. DI TUBAGGIO
Nessuno.
QUALITÀ
Nessuno.
ANALISI MINERALOGICHE
Nessuno.
OSSERVAZIONI
ACQUA
Nessuna.
PERDITE DI PRESS