

ARCHIVIO GESD **ARCHIVIO POZZI** **AGIP**

CANTIERE di TRESIGALLO
POZZO N° 10 *519.00* **direzionato**


E/PROF **AGIP** **DIREZIONE MINERARIA**
SERVIZIO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO
SEZIONE SONDRAGGI

Carla d'Italia I.G.M. F.° 76 Tav. I SE Scale 1:25.000

Lat. 44° 50' 15" Long. 0° 36' 31"
 " 44° 50' 22.7" " 0° 36' 26.3" Pando P

Profilo aggiornato al **3-6-1965**
 da **BASTIANINI - RAGUSA**
 Compilato da **BASTIANINI - RAGUSA**
 Geologo di cantiere **p.m. G. RAGUSA**
 Visto da *M. Marinoni*

Impianto **IDECO-PIGNONE E. 525** Inizio perforazione **28-4-1965** Intervento in produzione **STERILE** QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. **750**
 Profondità totale m. **1423** Ultima perforazione **5-5-1965** Inizio produzione Piano terra m. **400**



ANNOTAZIONI

GEologiche	MINERARIE	TECNICHE
<p>Stratigrafia aggiornata al 3.6.1965 desunta da correlazioni elettriche.</p> <p>Il pozzo Tresigallo 10 direz. eseguito ai risultati emersi dalla perforazione del n°10 verticale, è stato deviato in direzione N 25°E con uno scostamento massimo di m.265,24 a m.1423 v.1385,06 (fondo pozzo). Esso ha attraversato grosso modo la stege serie porosa quaternaria del Tresigallo 10, senza incontrare quindi il pinch-out di porosità mineralizzata ai pozzi 9 e 7 - 8 direzionali.</p> <p>Detto livello, anche se presente vicino alla zona del pozzo 10 direz. viene comunque a trovarsi molto ribassato e probabilmente al di sotto della quota utile per la mineralizzazione (q.1350 circa) per cui non è stata tentata una ulteriore deviazione.</p>	<p>Visti i risultati mineralieramente negativi il pozzo è stato abbandonato previa chiusura con tappi di cemento.</p>	<p>Nessuna.</p>