

1763



ID 1443

Ministero Industria e Commercio

Direzione Generale delle Miniere

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

Via Molise, 2

R O M A

~~BU~~

Matt West

26 MAR. 1983

Le sottoscritte Società UNITED CANSO OIL AND GAS LTD., GOLD LAKE RESOURCES LTD., ITALMIN PETROLI S.p.A. e SCARBORO RESOURCES LTD. sono cotitolari del permesso di ricerca idrocarburi denominato "Montemarano" conferito con Decreto Ministeriale del 15 Marzo 1982. A partire dal mese di Giugno 1982, l'area del permesso e le aree appenniniche circostanti sono state attentamente valutate sia dal punto di vista stratigrafico che strutturale al fine di raffrontare le premesse geologiche che suggerirono l'acquisizione del permesso con la situazione effettivamente riscontrabile sul terreno. Studio di dettagliate sezioni geologiche e fitte campionature sono state eseguite nel corso di ripetute fasi di rilevamento. Inoltre, sono stati acquisiti i dati di rilevamenti gravimetrici eseguiti in passato nell'area del permesso al fine di rappresentare il campo gravimetrico regionale e la distribuzione delle anomalie residuali. Allo scopo di programmare l'ulteriore fase di lavoro

Trezza note
 Pm' x x 11-8
 R

nell'area del permesso, in particolare l'esecuzione di un rilevamento sismico, sono stati esaminati i risultati dell'indagine geologico-geofisica finora condotta. Purtroppo, tali risultati sono stati considerati come assai deludenti. Dal punto di vista stratigrafico, le serie studiate nelle aree circostanti il permesso sembrano indicare l'assenza, sotto il flysch miocenico, dei sedimenti porosi del Terziario inferiore. Tali sedimenti erano stati considerati come l'obiettivo di ricerca più interessante, sulla base dei risultati conseguiti, nei pozzi di scoperta perforati più a Nord. Per quanto riguarda la situazione strutturale, l'interpretazione geotettonica dell'area, compiuta sulla base della carta delle anomalie residuali, mostra un sollevamento, od una serie di sollevamenti, riferibili al substrato calcareo autoctono, allineati in direzione pressochè appenninica lungo il margine sud-occidentale dell'area del permesso. Tale posizione, considerata sfavorevole ai fini della ricerca nell'area del permesso "Montemarano", trova conferma nella accentuata inclinazione degli strati calcarei al pozzo Nusco 2 che fu, evidentemente, ubicato sul fianco nord-orientale dell'alto calcareo. Secondo la valutazione delle sottoscritte società, le sopra accennate premesse non giustificano l'esecuzione

ne di ulteriori lavori di ricerca il cui costo, indub-
biamente molto elevato, non troverebbe riscontro nella
aleatorietà di possibili risultati. Pertanto, in vista
di quanto detto, le sottoscritte Società ~~chiedono di~~
~~rinunciare~~ al permesso di ricerca "Montemarano".

Con osservanza

M. Paulouco

UNITED CANSO OIL AND GAS LTD. 97011780588

F. G. R.

GOLD LANE RESOURCES LTD. 97014040584

F. G. R.

ITALIAN PETROLI S.p.A. 00604730580

F. G. R.

SCARBOROUGH RESOURCES LTD. 97003580582

Roma, 25 MAG 1983