




Per l'interpretazione di tutti questi dati è stato necessario un notevole dispendio di tempo in relazione alle difficoltà relative alla qualità della sismica, che ha richiesto elaborazioni speciali, effettuate, oltre che dai contrattisti che avevano acquisito i dati sul terreno, anche da laboratori specializzati quali l'Horizon di Londra e la Gulf di Houston.

Nonostante gli sforzi, non è stata evidenziata al tetto della Formazione Taormina (vedasi mappa allegata) nè una chiusura a nord sull'andamento strutturale considerato, sia nell'area del permesso che a terra nelle vicinanze della linea di costa, nè la presenza di altri motivi strutturali.

Pertanto sono venute così a cadere le possibilità di perforare un pozzo esplorativo in quest'area di cui si propone istanza di rinuncia.

IL GEOLOGO



Milano, 2 LUG. 1984

PERMESSO CR 89 FR

Andamento strutturale di un orizzonte vicino al tetto della Formazione TAORMINA (in tempi)

*Scari*

