

Profilo aggiornato al 23.11.1959


Dal P.M. U. MAEDDU

Compilato da P.M. F. MONETTI

Geologo di cantiere P.M. U. MAEDDU

Visto dal Geologo P.M. Anzi

Impianto MASSARENTI R6 D Inizio perforazione 11 - 10 - 1959 Intervallo in produzione Pozzo sterile
 Profondità totale m. 930 Ultima perforazione 9 - 11 - 1959 Inizio produzione
 QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. 46.20
 Prima flangia m. 42.20
 Piano terra m. 43.00



ANNOTAZIONI

GEOLOGICHE

STRATIGRAFIA AGGIORNATA AL 19.11.1959 dal Drr. PEDRACCHI - DONDI.

Il pozzo aveva il compito di esplorare il lato Nord-Occidentale della struttura di Iesi per la ricerca dei livelli porosi gasiferi già incontrati con i pozzi 8 e 2A.

Il sondaggio, dopo aver attraversato una serie pliocenica prevalentemente argillosa e priva di indizi di mineralizzazione, è stato fermato alla profondità di m.930 in quanto a m.923 sono comparse sottili intercalazioni sabbiose mineralizzate ad acqua salata.

MINERARIE

Essendo risultato sterile il pozzo è stato abbandonato previa l'esecuzione di due tappi di cemento.

TECNICHE

Nessuna.