

10 26 14



ENI s.p.a. - Divisione AGIP

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

TORRENTE RIGLIO

**RELAZIONE TECNICA FINALE
ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE
DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

CRIP

Il Responsabile
Dott. I. Pentoli

CEPR

Il Responsabile
Ing. A. Succetti

Crema, Novembre 2000

**RELAZIONE TECNICA FINALE ALLEGATA ALLA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
"TORRENTE RIGLIO"**



Situazione Legale

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Titolarità | : | ENI 100% |
| Data Conferimento | : | 1 Gennaio 1997 |
| Data di Scadenza | : | 31 Dicembre 2001 |
| Estensione | : | 24,34 Km ² |
| Provincia | : | Piacenza |
| U.N.M.I.G. | : | Bologna |

Considerazioni generali

La concessione Torrente Riglio è situata a Sud-Est di Piacenza.

All'interno della concessione è stato perforato un solo pozzo, Torrente Riglio 1.

La perforazione ha interessato il culmine di una struttura anticlinalica, di età tardo miocenica, compresa tra due faglie inverse aventi la stessa direzione e immersioni opposte tra loro.

La mineralizzazione a gas a condensati è stata rinvenuta in un livello arenaceo, denominato MAR/1, appartenente alla formazione Marnoso Arenacea.

Il pozzo è completato in singolo con tubing da 2"3/8 nel livello MAR/1 mediante il seguente intervallo spari: 3687,5 – 3696 mRT.

Il pozzo non è mai stato collegato e quindi non ha mai prodotto.

Acquisizione dati e conclusioni

Da una più ampia valutazione dei dati geologici/geofisici, effettuata alla luce di nuove mappe che hanno permesso il ricalcolo del GOIP, è emerso che:

- Il GOIP risulta essere pari a 188 MSmc di cui:

| | | |
|----------------|---|----------|
| GOIP Certo | = | 22 MSmc |
| GOIP Probabile | = | 166 MSmc |
- Le Riserve associate ammontano a:

| | | |
|-------------------|---|---------|
| Riserve Probabili | = | 17 MSmc |
| Riserve Possibili | = | 83 MSmc |


I valori di Riserve non sono considerati Certi in quanto la prova di produzione effettuata sul pozzo Torrente Riglio 1 non ha fornito indicazioni sufficienti circa l'erogabilità del pozzo, in quanto condizionata da produzione di condensati.

Gli interventi e le operazioni previste nel programma lavori della concessione, dopo l'esperienza acquisita nel pozzo Palazzetto 1, risultano ad elevato rischio minerario. Inoltre gli elevati investimenti necessari allo sviluppo del giacimento, associati alle

limitate Riserve presenti e alla scarsa produttività del pozzo, non rendono il progetto economicamente interessante.

Per i motivi suddetti si è deciso il rilascio della concessione "Torrente Riglio".

Si provvederà alla chiusura mineraria del pozzo Torrente Riglio 1 ed al ripristino dell'area interessata.





CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

“ TORRENTE RIGLIO ”

Carta Indice




Fig. 1