


CANTIERE di COLLECCHIO

POZZO N° 1/B


AGIP ARCHIVIO POZZI A-100 E/PROF



Profilo aggiornato al 5-10-1961 da BASTIANINI - CORRIERI. Geologo di cantiere P.M. CORRIERI

Legend table with symbols for geological features like Ghiaie, Sabbie, Argille, and technical symbols for water, gas, and oil traces.

Summary table with columns for Impianto (IDECO PIGNONE H.30), Inizio perforazione (8-8-1961), Intervallo in produzione, and Quota s.l.m. (96.05).



ANNOTAZIONI

GEOLOGICHE

MINERARIE

TECNICHE

Stratigrafia aggiornata al 5-10-1961. Assunta da correlazioni con Collecchio 1 bis. Il pozzo Collecchio 1/B, ubicato a m 87 in direzione S 23° W dal pozzo n° 1 incidentato...

Dal carotaggio elettrico eseguito lungo il profilo del pozzo e da indici apparsi nel fango durante la perforazione, è risultato mineralizzato il "crostone", nella sua parte superiore ed alla testa della sua seconda porosità.

Il compito del sondaggio era, come accennato nelle annotazioni geologiche, di raggiungere, in prossimità del pozzo n° 1, gli strati porosi in erogazione incontrollata di gas, al fine di poter colmare mediante pompamento di fango pesante il pozzo in eruzione.