


Profilo aggiornato al: 31-3-1960
dal: p.m. V. Usai
Compilato dal: p.m. V. Usai
Geologo di cantiere: p.m. G. DeGrandis
Visto dal geologo: *A. ...*

Impianto MASSARENTI R6b Inizio perforazione 17-9-1957 Intervallo in produzione STERILE
Profondità totale m. 75350 Ultima perforazione 8-10-1957 Inizio produzione
Tavola Rotary m. 52320
Prima flangia m.
Piano terra m. 52000



ANNOTAZIONI

GEOLOGICHE	MINERARIE	TECNICHE
<p>STRATIGRAFIA AGGIORNATA AL 31/3/1960 Desunta da correlazioni.</p> <p>Ubicato m. 7 a E-SE del Casoli 6, il pozzo doveva controllare la situazione tettonico-stratigrafica in seguito al mancato ritrovamento della serie calcarea al pozzo Casoli 6 bis.</p> <p>Anche questo sondaggio, che ha raggiunto la profondità di m. 753,50 non ha rinvenuto alcuna formazione calcarea. Esso ha attraversato da m. 276 a m. 501 un complesso di argille soagliose varicolori con inclusi e intercalazioni marnose e calcaree; da m. 501 a fondo pozzo è presente una formazione marnosa con qualche sottile intercalazione arenacea.</p> <p>Il mancato ritrovamento della serie calcarea sembra confermare l'ipotesi che il pozzo Casoli 6 abbia interessato un lembo calcareo alleotone.</p>	<p>Il pozzo è stato abbandonato previa chiusura con tappi di cemento.</p>	<p>Nessuna.</p>