


CANTIERE di **MIRAMARE**
 POZZO N° **1 (S.I.R.)**
 8555 col



AGIP
 ARCHIVIO POZZI
 AGEO

E/PROF

Ghiaia
 Conglomerato
 Sabbia
 Arenaria
 Argilla sabbiosa
 Argilla
 Argillosa
 Marna sabbiosa
 Marna
 Gesso
 Solfo
 Calcare marinoso
 Calcare
 Calcare fratturato
 Calcare con selce
 Calcare dolomitico
 Basalti
 Tufo
 Torba
 Bituma
 Acque dolci
 Acque salate
 Tracce di gas
 Gas
 Olio
 Carote parte recuperata
 Pendenze
 Carote di parate
 Tracce di gas
 Manifestazioni di gas
 Tracce di olio
 Manifestazioni di olio
 Assorbimenti
 Perdite circolari
 Tubi cementati
 Tubi inestri
 Tubi forati con fucile
 Tubi presi dal terreno
 Tappi di cemento
 Squeezing
 Bridge Plug
 Foro deviato
 Prove di tester riuscita
 Prove di tester non riuscita
 Tubing con packer di produzione
 Pompe

Profilo ricavato dai dati di scambio VUSAI - F.DAI PRA

Impianto **ANSALDO 600** Inizio perforazione **27-6-1957** Intervento in produzione **STERILE**
 Profondità totale m. **1991** Ultime perforazione **28-8-1957** Inizio produzione

QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. **4,00**
 Prima Pioggia m.
 Piano terra m.

