


CANTIERE di S. SEVERO 1 bis + 1



DIREZIONE MINERARIA SERVIZIO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO SEZIONE SONDA 661



- POZZO N° 703 Col 778
Ghiaia
Conglomerato
Sabbia
Arenaria
Argilla sabbiosa
Argilla
Argillosa
Marna sabbiosa
Marna
Gesso
Solfo
Calcare marnoso
Calcare
Calcare fratturato
Calcare con selce
Calcare diomidico
Dolomia

- Basali
Tufi
Acqua dolce
Acqua salata
Tracce di gas
Gas
Olio
Intervallo esaurito
Assorbimenti
Terreni lussuranti
Perdite circolari
Manifestazioni di acqua


- Carote parte recuperata
Pendenze
Carinte di parete
Tracce di gas
Manifestazioni di gas
Tracce di olio
Manifestazioni di olio

- Tubi cementati
Tubi iniettrati
Tubi forati con fucile
Tubi presi dal terreno
Tappi di cemento
Squeezing
Bridge Plug
Foro deviato
Prova di tester riuscita
Prova di tester non riuscita
Tubing con packer di produzione
Pompa

Profilo aggiornato al 7-2-1963 dal PM A. SCHENA. Compilato da PM A. SCHENA. Geologo di cantiere PM A. CASINI. Visto da R. ...

Impianto IDECO P. H. 40 6-11-1962 Intervallo di produzione STERILE QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. 59

Profondità totale m. 1594.50 Ultima perforazione 28-1-1963 Inizio produzione



ANNOTAZIONI: GEOLOGICHE, MINERARIE, TECNICHE. Stratigrafia aggiornata al 7.2.1963. Dai Urr. Tedeschi e Dondi.

GEOLOGICHE: Il sondaggio, ubicato nel settore occidentale del permiano "S. Marco in Lamis" 12,9 Km. a Sud del Sannicandro 1, aveva lo scopo di conoscere la litostratigrafia della serie mesozoica...

MINERARIE: Risultato sterile, il pozzo è stato abbandonato previa chiusura mineraria eseguita con tappi di cemento a m. 950-1050 e a m. 200-300.

TECNICHE: Dal 2 Luglio al 3 Novembre 1962 vennero eseguiti un primo foro fino a m. 1155. A detta profondità rinvenne in pozzo 1 DC § 6°1/4 scalpello H. OWC § 8°5/8 con testa pesce a m. 1145. Successivamente, nel tentativo di deviazione, restava in pozzo uno Whipstock scalpello e riduzione da m. 727 a m. 725,50.