



RELAZIONE SUI RISULTATI DEI LAVORI DI ESPLORAZIONE  
ESEGUITI NELL'AREA DEL PERMESSO "DARFO".


L'area del permesso è stata inizialmente studiata a mezzo di carte Landsat e fotografie aeree.

Sono stati eseguiti lavori di rilevamento geologico consistenti nel controllo delle strutture superficiali dell'area ed il prelievamento di campioni per le analisi geo-chimiche, al fine di determinare le possibilità geo-minerarie del permesso.

Si è poi proceduto all'acquisto, in due periodi successivi, di linee sismiche eseguite in precedenza dall'Agip per complessivi 19 km.


A seguito dei risultati ottenuti dal reprocessing e dalla reinterpretazione di dette linee, era intenzione della società di procedere ad un ulteriore rilievo sismico che purtroppo non è potuto iniziare nell'estate '87 viste le imprevedibili eccezionali condizioni metereologiche (alluvione Valtellina).

Conseguentemente la squadra appaltata per una campagna sismica su tutti i nostri permessi delle Alpi occidentali ha potuto parzialmente operare solo su alcuni di essi a partire dalla fine dell'autunno. Non avendo pertanto ottenuto la proroga da noi



richiesta per l'inizio della perforazione, si è ritenuto di non avere ormai il tempo necessario per l'esecuzione di una campagna sismica indispensabile per definire un'eventuale ubicazione per un pozzo profondo.

Anschutz Italiana Petroli S.p.A.



24  
Milano, ~~10~~ MAR. 1988