S. I. A. G. (S.r.l.)

Soc. Italiana Applicazioni Geofisiche

Via Vittorio Veneto, 50 20021 Bollate (Mi) - Tel. 35.05.431

# POZZO FIUME CRATI 3

RELAZIONE

SULLE

MISURE DI VELOCITA<sup>1</sup>

SISMICHE

SEZIONE	IDROCARBURI
di	NAPOLI
- 7	D:C. 1973
Prot. N.	3696
Sez.	Posiz,

# POZZO FIUME CRATI 3

# RELAZIONE

Su invito della Spettabile SNIA Spa. una squadra della SIAG. ha eseguito le misure di velocità sismica nel pozzo FIUMECRATI 3.

# 1 ) COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

La squadra si componeva del seguente personale ed attrezzatura:

## 1.1) PERSONALE

- 1 capo squadra
- 1 topografo
- 1 osservatore
- 1 aiuto osservatore
- 1 artificiere
- 1 perforatore
- 1 aiuto perforatore

# 1.2 ) ATTREZZATURE PRINCIPALI

- 1 registratore digitale DFS 10.000 montato su veicolo OM.Leoncino
- 1 perforatrice Mobil Dtill mentata su trattore Same 4x4 -90 cav.
- 1 autobotte
- 1 geofono da pozzo di tipo GS 15
- 1 tacheometro Wild TO, stadia, esploditori ecc.

# 2) CRONOLOGIA E STATISTICHE

#### 2.1 ) TOPOGRAFIA E PERFORAZIONE

L'impiantazione topografica ed il relativo rilievo sono stati eseguiti precedentemente, unitamente alle perforazioni, nella prima settimana di Settembre. Sono stati perforati 9 pozzetti a 15 metri per complessivi 135 metri di perforazione. Tutti i pozzetti sono stati tubati con tubi di plastica da 70 mm. di diametro.

#### 2.2) REGISTRAZIONE

La squadra di registrazione ha iniziato le operazioni alle ore 0700 del 6 Novembre.


La prima misura é stata eseguita alle ore 10 e 15' e l'ultima alle ore 13 e 5' per complessive ore 2 e 50'.


Non si é potuto utilizzare la totalità dei pozzetti perforati in quanto il proprietario del fondo ha estratto i tubi in plastica in qualche pozzetto provocandone l'intasamento.

# PLANIMETRIA

NUMERO POZZETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DISTANZA SONDA - POZZETTO	130	130	130	230	230	230	230	230	230
QUOTA POZZETTO	22.0	220	22.0	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9







$$H_1 = P - \left[ZTR - \left(ZSP - P\right)\right] = \left(P - P\right) - \left(ZTR - ZSP\right)$$

$$L = \sqrt{\chi^2 + H_1^2}$$

$$T_1 = T \cdot \frac{H_1}{L}$$

$$T_2 = T_1 + t$$

$$t = VT + \frac{h_c}{V_0} + \frac{ZTR - ZSP}{V_C} + \frac{DP - ZTR}{V_C}$$

Questo però, unitamente al bisogno di cariche abbastanza robuste per l'ottenimento di risultati accettabili, ha notevolmente impegnato la registrawione che ha dovuto lavorare con guadagni troppo elevati.

Sono state eseguite 9 registrazioni delle quali 8 utili ed una scartata.

Sono stati consumati Kg. 81 di esplosivo e 21 detonatori.

# 3) PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

# 3.1 ) TOPOGRAFIA

Sulla fig. 1 é rappresentato uno schizzo planimetrico della sonda e dei pozzetti con relative quote e distanze.

# 3.2 ) MISURE DI VELOCITA!

Le registrazioni sono state eseguite con il geofono posto alle seguenti profondita:

DISCESA m. 800 - 1900 - 2200 - 2800 - 3520.

RISALITA m. 3520 - 2800 - 1200 - 800

In superficie erano stati disposti inoltre:

- 1 geofono alla bocca del pozzo
- 1 geofono al pozzetto (VT)

Il registratore é stato impiegato a guadagno costante con filtri out 92.Il segnale proveniente dal geofono sonda é stato registrato su quattro traccie aventi guadagno differente. I valori del guada= gno relativo ad ogni traccia sono indicati sui sismogrammi.

Le registrazioni sono di qualità accettabile e consentono una lettura precisa dei tempi.

Sulla fig.2 é rappresentato lo schema di principio in base al quale sono stati eseguiti i calcoli per correggere i tempi registrati dalla influenza della topografia e dell'obliquità (fig. 3).

La velocità adottata per le correzioni di altimetria é di 2000 m/s. I valori di VT sono stati scelti ai primi tiri ed adattati agli al= agli altri tiri in funzione della profondità tenendo anche conto di un ritardo di apparecchiatura di 9 ms.

Sulla tav. 1 sono riportati:

- la curva T = f (P) ottenuta dal Sonic integrato
- la curva T \* f (P) ottenuta dalla misura sismica.
- la curva Vi = f(P)
- " " Vm = f(P) " " " "
- Scarti del Sonic rispetto alle misure sismiche.

La taratura del Sonic é stata eseguita facendo la media fra i valori del Sonic integrato, con origine 395 m. e quelli delle misure sismiche con l'esclusione della misura a 800 m.

Si é ricavata una costante di integrazione : K = 195 ms.

## CONCLUSIONI

L'operazione di carotaggio sismico del POZZO FTUME CRATI 3 ha fornizioni delle registrazioni di qualità abbastanza buona con l'impiego di cariche modeste, dato il numero limitato di pozzetti rimasti a disposizione.

Le differenze riscontrate ed evidenziate fra le misure sismiche ed il Sonic integrato ci sembrano troppo importanti per essere attri= buibili ad una deriva del Sonic.

Riteniamo che queste differenze siano da attribuirsi a traiettorie sismiche che si discostano sensibilmente da quella rettilinea ipo= tizzata nell'esecuzione dei calcoli.

Romani.